






# СОНДАЖНА КОЛОНКА

Кота 4.2

МОТОРЕН СОНДАЖ 1

12.05.2015

М 1:50

кота на пласта	дълбочина на пласта	мощност на пласта	Сондажна колонка	Литоложко описание	геол. възраст	категория	водно ниво	изч.наговар- ване $R_o$ [MPa]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	0.50	0.50		Бетон с пясъчна подложка	$Q_{ant}$   $d+prQ_h$	V	<u>3.1 m</u> 12.05.15	—
3.2	1.00	0.50		Варовик, порьозен, слаб (скален къс)				
1.5	2.70	1.70		Песъчлива глина до глинест пясък с чакъл, сиво-бежови, средно сбити		III		0.22
0.2	4.00	1.30		Песъчлива глина, сиво-зеленикава, твърдо пластична				
-0.8	5.00	1.00		Чакълести песъчливи глини и пясъци, бежово-белезникави, омесени		IV		

Обект: Ремонт и реконструкция на част от  
подпорна стена в УПИ V-840, кв. 132, по  
плана на 7-ми м.р. (идентично с ПИ  
10135.1506.927), ул. Девня № 2, гр. Варна

Документирал:

/инж.г. В. Васев/